SETsrl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: T.ECO SRL

Luogo: Area ex Faro - Arese

Data: 15/06/2000

Codice lavoro 0290.0

Trincea Nr.: T3

Zona: Area depressa

Escavatore

Profondità raggiunta: m

Aspetto superficiale: (inquinamenti visibili ecc.)

Acqua nel foro: m

Surnatante:

Profilo stratigrafico

Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
0.0	1.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
1.0	2.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
2.0	3.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	0.1-1.0	Vaso 200
2	3.0	Vaso 200

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico

Parametro	m	

Fiala

Parametro	m	ppm

Foto

Descrizione	Nr.

FID / PID

VOC

Prof. m	ppm

NOTE:

MOD. AQ 002/P06

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente:	Luogo:	Data:	Codice lavoro
T.ECO SRL	Area ex Faro - Arese	15/06/2000	0290.0
Trincea Nr.: T4	Zona: Area depressa		

Escavatore	Profilo stratigrafico			Anomalie visive / olfattive	
	Profondità (m)		Litologia	aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
m	1.0	2.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
(inquinamenti visibili ecc.)					
Acqua nel foro: m					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno N°	Prof. m	Cont.	Terreno N°	Prof. m	Cont.	Gas interstiziale N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico Parametro	m	

Fiala Parametro	m	ppm

Foto Descrizione	Nr.

FID VOC Prof. m	PID VOC ppm

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: *T.ECO SRL*	**Luogo:** *Area ex Faro - Arese*	**Data:** *15/06/2000*	**Codice lavoro** *0290.0*
Trincea Nr.: *T5*	**Zona:** *Area depressa*		

Escavatore

Profilo stratigrafico

	Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	Anomalie visive / olfattive: odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
m	1.0	2.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
(inquinamenti visibili ecc.)					
Acqua nel foro: *m*					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	0.1-1.0	Vaso 200
2	3.0	Vaso 200

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico

Parametro	m	

Fiala

Parametro	m	ppm

Foto

Descrizione	Nr.

FID / PID

VOC

Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: *Dr. Santi*

Capo Squadra Prelievo: *Sig. Crisà*

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente:	Luogo:	Data:	Codice lavoro
T.ECO SRL	Area ex Faro - Arese	15/06/2000	0290.0
Trincea Nr.: T6	Zona:		

Escavatore	Profilo stratigrafico			Anomalie visive / olfattive	
	Profondità (m)		Litologia	aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
m	1.0	2.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	Sabbia e ghiaia limosa compatta		
(inquinamenti visibili ecc.)					
Acqua nel foro: m					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno N°	Prof. m	Cont.	Terreno N°	Prof. m	Cont.	Gas interstiziale N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico Parametro	m	

Fiala Parametro	m	ppm

Foto Descrizione	Nr.

FID VOC Prof. m	PID VOC ppm

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: *T.ECO SRL*	**Luogo:** *Area ex Faro - Arese*	**Data:** *15/06/2000*	**Codice lavoro** *0290.0*
Trincea Nr.: *T7*	**Zona:**		

Escavatore	Profilo stratigrafico			Anomalie visive / olfattive	
	Profondità (m)		Litologia	aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	*Terrreno naturale argilloso*		
m	1.0	2.0	*Terrreno naturale argilloso*		
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	*Terrreno naturale argilloso*		
(inquinamenti visibili ecc.)					
Acqua nel foro: *m*					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno			Terreno			Gas interstiziale		
N°	Prof. m	Cont.	N°	Prof. m	Cont.	N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua		
N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico		
Parametro	m	

Fiala		
Parametro	m	ppm

Foto	
Descrizione	Nr.

FID	PID
VOC	
Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: *Dr. Santi*

Capo Squadra Prelievo: *Sig. Crisà*

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SETsrl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente:	Luogo:	Data:	Codice lavoro
T.ECO SRL	Area ex Faro - Arese	15/06/2000	0290.0
Trincea Nr.: T8	Zona:		

Escavatore	Profilo stratigrafico			Anomalie visive / olfattive	
	Profondità (m)		Litologia	aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	Terreno naturale		
m	1.0	2.0	Terreno naturale argilloso		
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	Terreno naturale argilloso		
(inquinamenti visibili ecc.)					
Acqua nel foro: m					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno			Terreno			Gas interstiziale		
N°	Prof. m	Cont.	N°	Prof. m	Cont.	N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua		
N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico		
Parametro	m	

Fiala		
Parametro	m	ppm

Foto	
Descrizione	Nr.

FID	PID
VOC	
Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: *T.ECO SRL*	**Luogo:** *Area ex Faro - Arese*	**Data:** *15/06/2000*	**Codice lavoro** *0290.0*
Trincea Nr.: *T9*	**Zona:**		

Escavatore

Profilo stratigrafico

Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
0.0	1.0	*Sabbia e ghiaia limosa rossiccia*		
1.0	2.0	*Sabbia e ghiaia limosa rossiccia*		
2.0	3.0	*Sabbia e ghiaia limosa rossiccia*		

Profondità raggiunta: *m*

Aspetto superficiale: (inquinamenti visibili ecc.)

Acqua nel foro: *m*

Surnatante:

CAMPIONAMENTI

Terreno N°	Prof. m	Cont.	Terreno N°	Prof. m	Cont.	Gas interstiziale N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico Parametro	m	

Fiala Parametro	m	ppm

Foto Descrizione	Nr.

FID Prof. m	FID ppm	PID Prof. m	PID ppm

VOC

NOTE:

Project Manager: *Dr. Santi*

Capo Squadra Prelievo: *Sig. Crisà*

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SETsrl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente:	Luogo:	Data:	Codice lavoro
T.ECO SRL	Area ex Faro - Arese	15/06/2000	0290.0
Trincea Nr.: T10	Zona:		

Escavatore	Profilo stratigrafico			Anomalie visive / olfattive	
	Profondità (m)		Litologia	aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	0.10	Asfalto		
M	0.10	1.0	Materiale di riporto sabbioso ghiaioso		-
Aspetto superficiale:	1.0	2.0	Sabbia con ghiaia con alternanze limose rossiccie		-
(inquinamenti visibili ecc.)	2.0	3.0	Sabbia con ghiaia con raro limo rossiccio		-
Acqua nel foro: m					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno			Terreno			Gas interstiziale		
N°	Prof. m	Cont.	N°	Prof. m	Cont.	N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua		
N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico		
Parametro	m	

Fiala		
Parametro	m	ppm

Foto	
Descrizione	Nr.

FID	PID
VOC	
Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: T.ECO SRL	**Luogo:** Area ex Faro - Arese	**Data:** 15/06/2000	**Codice lavoro** 0290.0
Trincea Nr.: T11	**Zona:**		

Escavatore

Profondità raggiunta: 3 m

Aspetto superficiale: (inquinamenti visibili ecc.)

Acqua nel foro: m

Surnatante:

Profilo stratigrafico

Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
0.0	0.10	Asfalto		
0.10	0.5	Ghiaia materiale di riporto		
0.5	1.0	Limo compatto con rara ghiaia umido rossiccio		
1.0	2.0	Limo compatto con rara ghiaia umido rossiccio		
2.0	3.0	Sabbia con limo e ghiaia umido rossiccio		

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	0.1-1.0	Vaso 200
2	3.0	Vaso 200

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico

Parametro	m	

Fiala

Parametro	m	ppm

Foto

Descrizione	Nr.

FID / PID

VOC

Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: T.ECO SRL	**Luogo:** Area ex Faro - Arese	**Data:** 15/06/2000	**Codice lavoro** 0290.0
Trincea Nr.: T12	**Zona:**		

Escavatore	Profondità (m)		Profilo stratigrafico – Litologia	Anomalie visive / olfattive – aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	Sabbia con ghiaia con alternanze limose rossiccie		
3 m	1.0	2.0	Limo con sabbia fine e limo umido rossiccio		-
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	Sabbia limosa ghiaiosa umida rossiccia		-
(Inquinamenti visibili ecc.)					-
Acqua nel foro: m					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno N°	Prof. m	Cont.	Terreno N°	Prof. m	Cont.	Gas interstiziale N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico Parametro	m	

Fiala Parametro	m	ppm

Foto Descrizione	Nr.

FID VOC Prof. m	PID VOC ppm

NOTE:

MOD. AQ 002/P06

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: T.ECO SRL	**Luogo:** Area ex Faro - Arese	**Data:** 15/06/2000	**Codice lavoro** 0290.0
Trincea Nr.: T13	**Zona:**		

Escavatore

Profondità raggiunta: m

Aspetto superficiale: (inquinamenti visibili ecc.)

Acqua nel foro: m

Surnatante:

Profilo stratigrafico

Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
0.0	0.10	Asfalto		
0.10	0.5	Materiale di riporto ghiaioso con rara sabbia		
0.5	1.0	Limo con rara sabbia compatto rossiccio		-
1.0	2.0	Limo con sabbia fine e limo umido rossiccio		-
2.0	3.0	Sabbia limosa ghiaiosa umida rossiccia		

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	0.1-1.0	Vaso 200
2	3.0	Vaso 200

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico

Parametro	m	

Fiala

Parametro	m	ppm

Foto

Descrizione	Nr.

FID / PID

VOC

Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – SONDAGGI

- INDAGINI IN SITO -

Committente: *T.ECO SRL*	**Luogo:** *Area ex Faro - Arese*	**Data:** *15/06/2000*	**Codice Lavoro** *0290.0*
Sondaggio Nr.: *S1*	**Zona:** *Capannone*		

Carotiere: Ø28 | Ø35 | Ø40 | Ø50

Profilo stratigrafico

Profondità raggiunta:	Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
3,0 m	0.0	0.3	*Cemento*		
Aspetto superficiale:	0.3	1.8	*Sabbia con ghiaia grossa asciutta grigio*		
(inquinamenti visibili ecc.)	1.8	2.2	*Argilla con rara ghiaia compatta umida rossiccia*		-
	2.2	3.0	*Sabbia ghiaiosa con rara argilla rossiccia*		-
					-
Acqua nel foro: *m*					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	*0.5-1.0*	*Vaso 100*
2	*1.5-2.0*	*Vaso 100*
2	*2.5-3.0*	*Vaso 100*

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

Dräger

MultiWarn

Parametro	m	%
CO_2		
CH_4		
O_2		

Fiala

Parametro	m	ppm	Prof. m	Ppm
Tricloroetil.			*3.0*	*2.0*
Toluene				
Idroc. benz.				

Test enzimatico

Parametro	m

NOTE:

Project Manager: *Dr. Santi*

Capo Squadra Prelievo: *Sig. Crisà*

MOD. AQ 002/P06

FILE: checklist.doc Last modified: 13 Jan 1999


Via Campogallo
Serbatoio rimosso
T11
T10
T9
T4
T6
T5
T7
T8
T3
T2
T1
T12
T13
S1
S2
S3
0 5 10 15 20 25 m
SET
T.ECO TECNOLOGIE ECOLOGIA COSTRUZIONI
Ex Faro Knoch Out - Arese
Ubicazione posizioni di indagine
1
Grafica
24/07/00
0290.0
sd
plan

SETsrl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – SONDAGGI

- INDAGINI IN SITO -

Committente:	Luogo:	Data:	Codice Lavoro
T.ECO SRL	Area ex Faro - Arese	15/06/2000	0290.0
Sondaggio Nr.: S2	Zona: Capannone		

Carotiere: Ø28 | Ø35 | Ø40 | Ø50

Profondità raggiunta: 3,0 m

Aspetto superficiale: (inquinamenti visibili ecc.)

Acqua nel foro: m

Surnatante:

Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
0.0	0.3	Cemento		-
0.3	1.8	Ghiaia con rara sabbia grigio asciutto		-
1.8	2.5	Argilla con sabbia ghiaiosa umida rossiccia		-
2.5	3.0	Sabbia ghiaiosa con raro limo rossiccia		-

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	0.5-1.0	Vaso 100
2	1.5-2.0	Vaso 100
2	2.5-3.0	Vaso 100

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

Dräger

MultiWarn

Parametro	m	%
CO_2		
CH_4		
O_2		

Test enzimatico

Parametro	m	

Fiala

Parametro	m	ppm	Prof. m	Ppm
Tricloroetil.			2.0	0.9
Toluene				
Idroc. benz.				

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prelievo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

FILE: checklist.doc Last modified: 13 Jan 1999

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – SONDAGGI

- INDAGINI IN SITO -

Committente: T.ECO SRL	**Luogo:** Area ex Faro - Arese	**Data:** 15/06/2000	**Codice Lavoro** 0290.0
Sondaggio Nr.: S3	**Zona:**		

Carotiere: Ø28 | Ø35 | Ø40 | Ø50

Profilo stratigrafico

Profondità raggiunta:	Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
	0.0	0.20	Cemento		
3,0 m	0.2	0.5	Carotiere vuoto		
Aspetto superficiale:	0.5	1.0	Sabbia ghiaiosa compatta marrone		
(inquinamenti visibili ecc.)	1.0	1.5	Carotiere vuoto		-
	1.5	2.0	Sabbia ghiaiosa compatta grigio		
	2.0	3.0	Sabbia con rara ghiaia e limo marrone		-+
Acqua nel foro: m					-+
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. M	Cont.
2	0.5-1.0	Vaso 100
2	1.5-2.0	Vaso 100
2	2.5-3.0	Vaso 100

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

Dräger

MultiWarn

Parametro	m	%
CO_2		
CH_4		
O_2		

Fiala

Parametro	m	ppm	Prof. m	Ppm
Tricloroetil.			3.0	3.0
Toluene				
Idroc. benz.				

Test enzimatico

Parametro	m

NOTE:

Project Manager: Dr. Santi

Capo Squadra Prellevo: Sig. Crisà

MOD. AQ 002/P06

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: *T.ECO SRL*	**Luogo:** *Area ex Faro - Arese*	**Data:** *15/06/2000*	**Codice lavoro** *0290.0*
Trincea Nr.: *T1*	**Zona:** *Area depressa*		

Escavatore

Profilo stratigrafico

Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
0.0	1.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
1.0	2.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
2.0	3.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		

Profondità raggiunta: *m*

Aspetto superficiale: (inquinamenti visibili ecc.)

Acqua nel foro: *m*

Surnatante:

CAMPIONAMENTI

Terreno N°	Prof. M	Cont.	Terreno N°	Prof. m	Cont.	Gas interstiziale N°	Prof. m	Vol.
2	0.1-1.0	Vaso 200						
2	3.0	Vaso 200						

Acqua N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico Parametro	m	

Fiala Parametro	m	ppm

Foto Descrizione	Nr.

FID Prof. m	FID ppm	PID Prof. m	PID ppm

VOC

NOTE:

Project Manager: *Dr. Santi*

Capo Squadra Prelievo: *Sig. Crisà*

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc

SET srl Subsoil Environment Technologies

Gruppo UMWELTSCHUTZ NORD

Assicurazione Qualità ISO 9001

RAPPORTO DI INTERVENTO – TRINCEE

- INDAGINI IN SITO -

Committente: *T.ECO SRL*	**Luogo:** *Area ex Faro - Arese*	**Data:** *15/06/2000*	**Codice lavoro** *0290.0*
Trincea Nr.: *T2*	**Zona:** *Area depressa*		

Escavatore

Profilo stratigrafico

	Profondità (m)		Litologia	Anomalie visive / olfattive: aspetto: ++/+/-/tipo	odore: ++/+/-/tipo
Profondità raggiunta:	0.0	1.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
m	1.0	2.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
Aspetto superficiale:	2.0	3.0	*Sabbia e ghiaia limosa compatta*		
(inquinamenti visibili ecc.)					
Acqua nel foro: *m*					
Surnatante:					

CAMPIONAMENTI

Terreno

N°	Prof. m	Cont.
2	0.1-1.0	Vaso 200
2	3.0	Vaso 200

Terreno

N°	Prof. m	Cont.

Gas interstiziale

N°	Prof. m	Vol.

Acqua

N°	Prof. m	Cont.

ANALISI IN CAMPO / FOTO

Test enzimatico

Parametro	m	

Fiala

Parametro	m	ppm

Foto

Descrizione	Nr.

FID / PID

VOC

Prof. m	ppm

NOTE:

Project Manager: *Dr. Santi*

Capo Squadra Prelievo: *Sig. Crisà*

MOD. AQ 002/P06

FILE: f:\archivio\moduli\rap-trin.doc